

旁站监理记录表

工程名称: 湛江聚能雷州北和镇 40 兆瓦渔光互补光伏发电项目

编号: LZGF—JLPZ—002

日期及气候: 2019 年 12 月 19 日 晴 17-23℃

工程地点: 广东省湛江市雷州市北和镇火炬农场三队



旁站监理的部位或工序: 40 兆瓦光伏区 25#区灌注桩浇筑现场

旁站监理开始时间: 09: 10

旁站监理结束时间: 16:30

施工情况:

- 1、浇筑施工人员 10 人, 铁锹 4 把, 振动泵 3 个、发动机 2 台。
- 2、施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底。
- 3、混凝土等级为 C35, 22m³。



监理情况:

监理对浇筑时进行旁站, 要求使用振动泵, 防止出现蜂窝麻面。
做好成品桩的养护工作。

处理意见:

现场已整改完成。

备注:

项目部: 湛江聚能
质检员: 李启平

项目监理部: 湛江聚能
旁站监理人员: 李启平

2019 年 12 月 19 日

2019 年 12 月 19 日

本表由项目监理部填写, 项目监理部存 四 份



扫描全能王 创建