

旁站监理记录表

工程名称: 湛江聚能雷州北和镇 40 兆瓦渔光互补光伏发电项目 编号 LZGF—JLPZ—003

日期及气候: 2019 年 12 月 21 日 晴 15-23℃		工程地点: 广东省湛江市雷州市北和镇火炬农场三队	
旁站监理的部位或工序: 40 兆瓦光伏区 13#区灌注桩浇筑现场			
旁站监理开始时间: 09: 20		旁站监理结束时间: 14:30	
施工情况: 1、浇筑施工人员 15 人, 铁锹 6 把, 振动泵 3 个。 2、施工单位项目部对现场施工人员进行安全和技术交底。 3、混凝土等级为 C35, 24m³。			
			
监理情况: 监理对浇筑时进行旁站, 要求施工队确保施工质量、现场安全文明施工。做好成品桩的养护工作。			
处理意见: 已落实到位			
备注:			
项目部: <u>湛江聚能</u> 质检员: <u>李波</u> 2019 年 12 月 21 日		项目监理部: <u>湛江聚能</u> 旁站监理人员: <u>李波</u> 2019 年 12 月 21 日	

本表由项目监理部填写, 项目监理部存 四 份



扫描全能王 创建