



旁站记录表

工程名称：六哨、河口等乡镇（街道）光伏扶贫电站建设项目

编号：XDXGFFPXM-2-851-4-1-1

日期及气候：2019 年 10 月 04 日 晴	施工地点：联合凹子村委会
旁站监理的部位或工序：预埋件基础浇筑	
旁站监理开始时间：9:30	旁站监理结束时间：11:30
施工情况：商品砼 C20。 施工人员 8 人，管理人员 3 人、技术员到现场，施工设备到场情况良好。 	
监理情况： 1、施工人员到岗,设备试用情况良好。 2 测量基础钢筋，符合图纸要求。 3、要求现场施工人员注意安全，不得违规操作。	
发现问题：无	
处理意见：无	
备注（包括处理结果）：浇筑结束后，口头通知施工方要求做好后续的混凝土保养工作。	
承包单位：云南强世电力有限公司 质 检 员：  日 期：2019 年 10 月 11 日	项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员：  日 期：2019 年 10 月 12 日