

旁 站 记 录

工程名称: 联宝(合肥)电子科技有限公司9MW分布式光伏发电项目 编号: 007

日期及气候: 晴 11.23	施工地点: 联宝厂区光伏配电室.
旁站监理的部位或工序: 西乙电柜安装	
旁站监理开始时间: 11:30	旁站监理结束时间: 17:20.
施工情况: 1.现场施工人员队, 管理人员队. 2.安全员名. 由叉车将西乙电柜送入西乙电房门口, 经导轨搬运送入指定位置.	
监理情况: 设备型号正确, 符合设计要求. 开箱检查附件齐备, 无任何明显外部损坏. 安装位置及间距符合厂家指导说明书设计要求.	
发现问题: 施工过程中, 有部分人员未佩戴安全帽.	
处理意见: 要求立即整改.	
备注 (包括处理结果): 已整改, 复查合格.	
施工单位: 质 检 员: 程建光 日 期: 2019.11.23	项目监理机构: 旁站监理人员: 何柏林 日 期: 2019.11.23

注: 本表由项目监理机构填写, 项目监理机构存____份。

