

旁站记录

工程名称: 联宝(合肥)电子科技有限公司5.9MW分布式光伏发电项目 编号: 008

日期及气候: 2019.11.25 阴	施工地点: 6#屋面及配电室
旁站监理的部位或工序: 电缆敷设	
旁站监理开始时间: 8:40	旁站监理结束时间: 16:00
施工情况: 施工人员5人, 管理人员2人. 安全员1人, 已就位. 2号: 钢丝绳. 电缆盘所顶, 电缆滚轮. 由多名施工人员牵引. 多个电缆滚轮减少摩擦, 对电缆进行敷设.	
监理情况: 电缆敷设排列整齐, 间距均匀, 不应有交叉现象. 电缆敷设无绞扭, 无弯曲压扁, 护套断裂和表面严重划伤等缺陷.	
发现问题: 无	
处理意见: 无	
备注 (包括处理结果):	
施工单位: 程建峰 质检员: 程建峰 日期: 2019.11.25	项目监理机构: 旁站监理人员: 王国防, 何相林 日期: 2019.11.25

注: 本表由项目监理机构填写, 项目监理机构存____份。

