

旁站监理记录表

工程名称：乌兰浩特市智慧巨能 45MW 光伏并网发电项目

日期及天气：2019 年 11 月 17 日 雪 -7—-13℃	施工单位：环联巨能电力工程设计有限公司
旁站监理的部位或工序：3、5、6、13、14、15、16 区箱逆变基础、升压站一次舱基础回填	
旁站监理开始时间：15：10	旁站监理结束时间：16：20
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工单位施工人员 8 人，铲车 4 台。 2、施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底。 3、回填时按照要求进行回填。 	
发现的问题及处理情况： 问题：升压站一次舱基础回填发现土中有石块 处理情况：要求施工人员及时进行清理	
旁站监理人员（签字）：张亮	2019 年 11 月 17 日

注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。

2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。

3. 本表一式一份，监理项目部留存。