


旁站监理记录

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（三期）光伏发电项目

编号：ZHJL-PZJL-041

日期及气候：2020 年 6 月 20 日	工程地点：光伏区 27#、30#方阵箱变电缆头制作
旁站监理的部位或工序：光伏区 27#、30#方阵箱变电缆头制作旁站	
旁站监理开始时间：8:30	旁站监理结束时间：17:20
施工情况：1、施工方现场管理人员及专职安全员项目管理人员均已到场。 2、技术负责人向施工班组进行技术交底及安全培训。 3、3 人施工，监护 1 人，电缆制作 2 人。 4、施工仪器：锉刀、短线钳、钳压机、美工刀。 5、现场设备齐全安全施工。	
	
监理情况：1、检查现场施工人员及特种作业人员的资质，均符合要求。 2、对现场施工人员进行安全强调。 3、检查设备运转正常。 4、材料型号：3*150。	
发现问题：无	
处理意见：无	
备 注：	
施工项目部：四川宝能电力工程设计有限公司	监理项目部：常州正衡电力工程监理有限公司
质 检 员：张 敏	旁站监理人员：姜... 姜
日 期：2020 年 6 月 20 日	日 期：2020 年 6 月 20 日

注 本表由监理项目部填写，监理项目部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建