

旁站监理记录

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（三期）光伏发电项目

编号：ZHJL-PZJL-044

日期：2020 年 07 月 15 日	工程地点：光伏区 25#方阵电缆敷设现场
旁站监理的部位或工序：光伏区 25#方阵电缆敷设现场旁站	
旁站监理开始时间：08:00	旁站监理结束时间：17:30
施工情况：1、施工方现场管理人员及安全员项目管理人员到场。 2、技术负责人向施工班组进行技术交底及安全培训。 3、施工人员 30 人。 4、随车吊一台。 5、现场设备配备齐全。	
	
监理情况：1、检查现场施工人员及特种作业人员的资质，符合施工要求。 2、对现场人员进行施工安全、技术交底，吊车臂下严禁站人。 3、检查机械运转正常。 4、电缆型号：3*120mm² 低压电缆。	
发现问题：电缆在地上拖拉	
处理意见：已制止电缆在地面上拖拉。	
备 注：	
施工项目部：四川宝能电力工程设计有限公司 质 检 员：张 敏 日 期：2020 年 7 月 15 日	监理项目部：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员：姜小忠 日 期：2020 年 7 月 15 日

注 本表由监理项目部填写，监理项目部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建