



旁站监理记录

工程名称: 钦州康熙岭渔光一体光伏电站(三期)光伏发电项目

编号: ZHJL-PZJL-018

日期及气候: 2019年12月07日		工程地点: 料场	
旁站监理的部位或工序: 料场组件卸货			
旁站监理开始时间: 09:00		旁站监理结束时间: 16:00	
施工情况: 1、施工方现场管理人员及专职安全员项目管理人员均已到场。 2、技术负责人向施工班组进行技术交底及安全培训。 3、通威太阳能 TH385CM5-72S 4、7人施工, 操作员一名, 验货员一名, 操作工四名, 安全员一名。 5、货车两辆, 吊车一台。 6、现场卸货设备配备齐全。			
			
监理情况: 1、检查现场施工人员及特种作业人员的资质, 均符合要求。 2、对现场施工人员进行安全强调。 3、检查机械运转正常。 4、材料型号: TH385CM5-72S			
发现问题: 无			
处理意见: 无			
备 注:			
施工项目部: 四川宝能电力设计有限公司		监理项目部: 常州正衡电力工程监理有限公司	
质 检 员: 张敏		旁站监理人员: 费金	
日 期: 2019年12月07日		日 期: 2019年12月07日	

注 本表由监理项目部填写, 监理项目部存 1 份。



扫描全能王 创建