


旁站监理记录

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（三期）光伏发电项目

编号：ZHJL-PZJL-0033

日期：2020 年 04 月 15 日	工程地点：光伏区 27#方阵电缆敷设现场
旁站监理的部位或工序：光伏区 27#方阵电缆敷设现场旁站	
旁站监理开始时间：07:43	旁站监理结束时间：16:50
施工情况：1、施工方现场管理人员及专职安全员项目管理人员均已到场。 2、技术负责人向施工班组进行技术交底及安全培训。 3、19 人施工， 4、铲车一台 5、现场设备配备齐全，可以开始电缆敷设。	
 	
监理情况：1、检查现场施工人员及特种作业人员的资质，均符合要求。 2、对现场施工人员进行安全强调。 3、检查机械运转正常。 4、电缆型号：3*120 低压电缆。	
发现问题：无	
处理意见：无	
备 注：	
施工项目部：四川宝能电力工程设计有限公司	监理项目部：常州正衡电力工程监理有限公司
质 检 员：张敏	旁站监理人员：黎锐
日 期：2020 年 04 月 15 日	日 期：2020 年 04 月 15 日

注 本表由监理项目部填写，监理项目部存 1 份。



扫描全能王 创建