


旁站监理记录

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（三期）光伏发电项目

编号：ZHJL-PZJL-029

日期及气候：2020 年 01 月 03 日	工程地点：30#、25#、31#箱变试验
旁站监理的部位或工序：30#、25#、31#箱变试验旁站	
旁站监理开始时间：13:00	旁站监理结束时间：17:30
施工情况：1、施工方现场管理人员及专职安全员项目管理人员均已到场。 2、操作员五名， 3、现场设备配备齐全。 4、试验项目：绝缘电阻、变比测试、直流电阻测试、空负载损耗、耐压试验、绝缘油试验。	
	
监理情况：1、检查现场施工人员及特种作业人员的资质，均符合要求。 2、对现场施工人员进行安全强调。 3、检查设备运转正常。	
发现问题：无	
处理意见：无	
备 注：	
施工项目部：四川宝能电力工程设计有限公司	监理项目部：常州正衡电力工程监理有限公司
质 检 员：张敏	旁站监理人员：曾金光
日 期：2020年01月03日	日 期：2020年01月03日

注 本表由监理项目部填写，监理项目部存 1 份。



扫描全能王 创建