

旁站记录表

工程名称: 淮安中恒 99MW 风电项目

编号: ZHJL-PZJL-045

| | |
|---|--|
| 日期及气候: 2020 年 4 月 8 日 晴 | 施工地点: 升压站 |
| 旁站监理的部位或工序: 避雷针基础、事故油池垫层、二次舱电缆沟垫层浇筑 | |
| 旁站监理开始时间: 9:00 | 旁站监理结束时间: 10:30 |
| <p>1、模板安装情况: 模板支架是否牢固: 是<input checked="" type="checkbox"/>, 否<input type="checkbox"/>; 混凝土浇筑前模板内(基底表面)是否有杂物: 是<input type="checkbox"/>, 否<input checked="" type="checkbox"/>.</p> <p>2、钢筋绑扎情况: 预埋件的数量及安装位置是否正确: 是<input checked="" type="checkbox"/>, 否<input type="checkbox"/>; 钢筋保护层垫块是否符合要求: 是<input checked="" type="checkbox"/>, 否<input type="checkbox"/>; 有无钢筋紧贴模板情况: 有<input type="checkbox"/>, 无<input checked="" type="checkbox"/>.</p> <p>3、混凝土搅拌方式: 自拌<input type="checkbox"/>, 商砼<input checked="" type="checkbox"/>; 混凝土标号: C30;</p> <p>4、混凝土输送方式: 混凝土输送泵<input type="checkbox"/>, 混凝土泵车<input type="checkbox"/>, 料斗<input checked="" type="checkbox"/>, 溜槽<input type="checkbox"/>, 混凝土布料机<input type="checkbox"/>.</p> <p>5、混凝土振捣方式: 插入式振捣器<input checked="" type="checkbox"/>, 平板振捣器<input type="checkbox"/>, 外部振捣器<input type="checkbox"/>; 振捣情况: .</p> <p>6、混凝土浇筑方量: <u>C30-10 立方</u>。是否见证抽取混凝土试块: 是<input checked="" type="checkbox"/>, 否<input type="checkbox"/>.</p> <p>7、混凝土运输、浇筑及间歇的全部时间是否超过混凝土的初凝时间: 是<input type="checkbox"/>, 否<input checked="" type="checkbox"/>.</p> <p>8、混凝土施工方法、浇筑顺序是否与施工方案一致: 是<input checked="" type="checkbox"/>, 否<input type="checkbox"/>.</p> <p>9、是否属于大体积混凝土浇筑: 是<input type="checkbox"/>, 否<input checked="" type="checkbox"/>; 其测温方式、外部保温、内部降温等措施是否按施工方案落实: 是<input checked="" type="checkbox"/>, 否<input type="checkbox"/>.</p> <p>10、施工缝、后浇带留设及处理是否正确: 是<input checked="" type="checkbox"/>, 否<input type="checkbox"/>.</p> <p>11、混凝土浇筑过程中, 钢筋骨架是否有被踩变形现象: 有<input type="checkbox"/>, 无<input checked="" type="checkbox"/>; 有无模板变形、漏浆、爆模等情况发生: 有<input type="checkbox"/>, 无<input checked="" type="checkbox"/>.</p> <p>12、混凝土的厚度、表面平整度是否满足要求: 是<input checked="" type="checkbox"/>, 否<input type="checkbox"/>.</p> <p>13、施工机具、设备是否完好、运转是否正常: 是<input checked="" type="checkbox"/>, 否<input type="checkbox"/>; 安全员、质检员、试验员、工长是否到位: 是<input checked="" type="checkbox"/>, 否<input type="checkbox"/>.</p> <p>14、是否夜间施工是<input type="checkbox"/>, 否<input checked="" type="checkbox"/>.</p> <p>15、其他: _____</p> | |
| 监理情况: | |
| 发现问题: 无 | |
| 处理意见: 无 | |
| 备注(包括处理结果): | |
| 承包单位: <u>森源电气股份有限公司</u> 技 术 员: <u>王秀宾</u> 日 期: 2020 年 4 月 7 日 | 项目监理机构: <u>常州正衡电力工程监理有限公司</u> 旁站监理人员: <u>王朝焯</u> 日 期: 2020 年 4 月 7 日 |