


旁站监理记录表

工程名称：涞水县 2018 年村级光伏扶贫电站项目

编号：ZHJL-LSX-001

日期及天气：2019 年 11 月 19 多云 5° - 2°	施工单位：保定爱迪新能源股份有限公司
旁站监理的部位或工序：3 标段光伏厂区预制桩浇筑	
旁站监理开始时间：9: 05	旁站监理结束时间：10: 05
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工单位施工人员 27 人，C30 自办共计 8m³。 2、施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底。	
	
发现的问题及处理情况： 问题： 处理情况：	
旁站监理人员（签字）：  2019 年 11 月 19 日	

- 注：1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。



扫描全能王 创建