

旁站监理记录表

工程名称：涞水县 2018 年村级光伏扶贫电站项目

编号：ZHJL LSX 003

日期及天气：2-19 年 12 月 3 日	施工单位：保定爱迪新能源股份有限公司
旁站监理的部位或工序：一标二标三标、旧房 -1/-5℃	
旁站监理开始时间：8:10	旁站监理结束时间：16:30
旁站的关键部位、关键工序施工情况：自拌混凝土、利用搅拌机、气铲车配合人工进行浇筑，混凝土为 C30。	
发现的问题及处理情况：防农民破坏光伏板需加强巡视。 问题： 处理情况：	
旁站监理人员（签字）： 朱建瑞  2-19 年 12 月 3 日	

1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。



扫描全能王 创建