

旁站监理记录表

工程名称：涞水县 2018 年村级光伏扶贫电站项目

编号：ZHJL-LSX 005

日期及天气：2018年12月15日	施工单位：保定爱迪新能源股份有限公司
旁站监理的部位或工序：三标、阴 51-10C	
旁站监理开始时间：7:50	旁站监理结束时间：16:14
旁站的关键部位、关键工序施工情况：搅拌机3台、吊车10吨、人工配合、浇筑C30、施工人数2人	
发现的问题及处理情况：加强保温、 问题： 处理情况：	
旁站监理人员（签字）： 朱建强	 2018年12月15日

- 注：1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。

