

# 旁站监理记录表

工程名称：湖北公安县藕池镇扁担湖渔场 100MW 渔光一体光伏电站项目 编号：

JXM9-JL01-002

|                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 日期及气候：2020.09.30 阴 19℃-25℃                                                                                                                                                                                                                          | 施工地点：光伏区 T19 箱变           |
| 旁站监理的部位或工序：集电线路电缆耐压试验（T19-T27 箱变）                                                                                                                                                                                                                   |                           |
| 旁站监理开始时间：2020.09.30 16:50                                                                                                                                                                                                                           | 旁站监理结束时间：2020.09.30 17:30 |
| <p>施工情况：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1、电缆试验方案已完成编制、审批，并对作业人员进行了交底。</li><li>2、试验设备、仪器仪表检测证书合格有效。</li><li>3、试验人员上岗证书合格、有效，人证一致。</li><li>4、人员组织合理、分工明确。</li><li>5、电缆按设计要求敷设、固定，终端头制作结束。</li><li>6、投入设备：移动电源、变频串联谐振试验设备等小型辅助工具。</li></ol> |                           |
| <p>监理情况：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1、测试前工具准备齐全。</li><li>2、测试仪器符合设计要求并检查材料合格证。</li><li>3、检查施工人员操作证，符合要求。</li><li>4、试验区域用围网隔离开。</li></ol>                                                                                             |                           |
| <p>发现问题：</p> <p>施工人员环保意识不强。</p>                                                                                                                                                                                                                     |                           |
| <p>处理意见：</p> <p>立即制止该行为</p>                                                                                                                                                                                                                         |                           |
| <p>备注（包括处理结果）：</p> <p>已整改</p>                                                                                                                                                                                                                       |                           |
| <p>项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司</p> <p>旁站监理人员：王旭东</p> <p>日期：2020年9月30日</p>                                                                                                                                                                                 |                           |

填报说明：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存档



由 扫描全能王 扫描创建

