

旁站监理记录表


工程名称：湖北公安县藕池镇扁担湖渔场 100MW 渔光一体光伏电站项目 编号：JXM9-JL01-113

日期及气候：2020.12.28 阴 5℃-12℃	施工地点：升压站 35KV 预制舱、T15 箱变
旁站监理的部位或工序：集电线路电缆绝缘、耐压试验（集电三线、集电四线、T15-T16 箱变）	
旁站监理开始时间：2020.12.28 10:15	旁站监理结束时间：2020.12.28 14:40
施工情况： 1、电缆试验方案已完成编制、审批，并对作业人员进行了交底。 2、试验设备、仪器仪表检测证书合格有效。 3、试验人员上岗证书合格、有效，人证一致。 4、人员组织合理、分工明确。 5、电缆按设计要求敷设、固定，终端头制作结束。 6、投入设备：直流高压发生器、兆欧表试验设备等小型辅助工具。	
监理情况： 1、测试前工具准备齐全。 2、测试仪器符合设计要求并检查材料合格证。 3、检查施工人员操作证，符合要求。 4、试验区域用围网隔离开。	
发现问题：稳压时间较短，不满足规范要求。	
处理意见：稳压时间至5分钟	
备注（包括处理结果）：符合要求	
项目监理机构：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员：张忠 日期：2020年12月28日	


填报说明：本表由项目监理机构填写，项目监理机构存档



由 扫描全能王 扫描创建




集电四线绝缘 A 相



集电四线绝缘 B 相



集电四线绝缘 C 相



集电四线耐压 A 相



集电四线耐压 B 相



集电四线绝缘 C 相





集电三线绝缘 A 相




集电三线绝缘 B 相



集电三线绝缘 C 相



集电三线耐压 A 相



集电三线耐压 B 相



集电三线耐压 C 相

