

旁站记录表



工程名称：常州金坛贝特瑞 10.79MW 分布式光伏发电项目

编号：CZJTBTR-2-851-4-1-11

日期及气候：2020 年 07 月 31 日 多云	施工地点：施工现场
旁站监理的部位或工序：3 号厂房并网施工	
旁站监理开始时间：8:00	旁站监理结束时间：14:00
施工人员 16 人，管理人员 12 人，供电公司人员安装计量表，技术人员到场，安全员到场，设备厂家人员到场，贝特瑞公司人员到场，施工设备到场情况良好。	
	



扫描全能王 创建



监理情况:

- 1、施工人员到岗,设备试用情况良好。
- 2、要求现场施工人员注意安全,不得违规操作。
- 3、已做好安全防护措施。

发现问题: 无

处理意见: 无

备注 (包括处理结果):

承包单位: 天目电力

质检员: 刘 爽

日期: 2020 年 7 月 31 日

项目监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

旁站监理人员: 王国富, 张新号

日期: 2020 年 7 月 31 日



扫描全能王 创建