

旁站记录表

工程名称：常州金坛贝特瑞 10.79MW 分布式光伏发电项目

编号：CZJTBTR-2-851-4-1-13

日期及气候：2020 年 08 月 8 日 阵雨

施工地点：施工现场


旁站监理的部位或工序：3 号厂房下墙桥架盖板吊装

旁站监理开始时间：7:00

旁站监理结束时间：10:30

施工情况：吊车一台

施工人员 2 人，管理人员 1 人，施工设备到场情况良好。



监理情况：

- 1、施工人员到岗,设备试用情况良好。
- 2、要求做好安全防护措施及安全围挡。
- 3、要求现场施工人员注意安全，不得违规操作。

发现问题：无

处理意见：无

备注（包括处理结果）：

承包单位：天目电力

项目监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

质 检 员：2.1 张

旁站监理人员：王园富

日 期：2020 年 8 月 8 日

日 期：2020 年 8 月 8 日



扫描全能王 创建