


旁站记录表

工程名称：常州金坛贝特瑞 10.79MW 分布式光伏发电项目

编号：CZJTBTR-2-851-4-1-2

日期及气候：2020 年 05 月 25 日 晴	施工地点：施工现场
旁站监理的部位或工序：组件吊装	
旁站监理开始时间：14:30	旁站监理结束时间：15:30
施工情况：吊车一台，叉车一台。 施工人员 2 人，管理人员 1 人、技术员到现场，施工设备到场情况良好。	
	
监理情况： 1、施工人员到岗,设备试用情况良好。 2、要求做好安全防护措施及安全围挡。 3、要求现场施工人员注意安全，不得违规操作。	
发现问题：无	
处理意见：无	
备注（包括处理结果）：	
承包单位： <u>天目电力</u> 质 检 员： <u>刘强</u> 日 期： 2020 年 5 月 25 日	项目监理机构： 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员： <u>王国富</u> 日 期： 2020 年 5 月 25 日



扫描全能王 创建