

旁站监理记录表

表号: FD-B13

工程名称: 天津龙源汉沽三期风电项目

编号: ZHJL-PZJL-029

日期及气候: 2020年6月16日 天气: 晴		工程地点: 场区配电	
旁站监理的部位或工序: 12#风机至升压站电缆敷设			
旁站监理开始时间: 08: 00		旁站监理结束时间: 17: 00	
施工情况: 现场施工人员 9 人, 施工单位各项管理人员现场指挥, 施工设备挖机 2 台、拖拉机 1 台、运输车 1 台, 满足施工要求, 施工过程顺利, 未出现质量问题和安全事故, 1 根 YJLY23 3×240, 1 根通信光缆, 沟深 1.3 米 宽度符合设计要求。			
监理情况: 监理旁站人员到位, 检查现场安全防护到位, 施工单位各管理人员到位, 施工使用设备安全可靠, 检查电缆外观无破损, 电缆沟底铲平并夯实, 并垫有黄沙及水泥板, 电缆沟宽、深符合设计要求。			
发现问题: 无			
处理意见: 无			
备注:			
施工单位 (章): 质检员: 高静 2020年6月16日		项目监理部 (章): 旁站监理人员: 邵俊 2020年6月16日	

本表由项目监理部填写, 项目监理部自存一份, 建设单位留存一份。