

旁站监理记录

工程名称：交口县水头镇光伏发电平价上网项目

编号：SXLLJK-PZ-

日期及气候：2020年7月20日

工程地点：77#方阵

旁站监理的部位或工序：73#方阵基础桩混凝土浇筑

旁站监理开始时间：08:15

旁站监理结束时间：11:23

施工情况：1、施工方现场管理人员及专职安全员项目管理人员均已到场。
2、技术负责人向施工班组进行技术交底及安全培训。
3、采用交口县晋申商砼有限公司 C₃₀ 砼混。
4、15人施工，木工5名，钢筋工8名。
5、振捣棒两个。
6、现场设备配备齐全。



监理情况：1、检查现场施工人员及特种作业人员的资质，均符合要求。
2、对现场施工人员进行安全强调。
3、检查机械运转正常。
4、材料型号：C₃₀ 砼混。

发现问题：无

处理意见：无

备注：

施工单位：

纳爱斯新能源股份有限公司

项目经理：张树

日期：2020.7.20

项目监理机构：

常州正衡电力工程监理有限公司

旁站监理人员：张树

日期：2020.7.20

注：本表由监理单位填写，监理单位留存一份。



扫描全能王 创建