

安全旁站监理记录表

工程名称：浙江海盐县4.967MW分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-PZJL-003

日期：2020年7月30日

施工单位：嘉兴恒阳新能源科技有限公司

天气：阴转阵雨 温度：23℃—26℃

旁站监理的部位及工序：大宁紧固件施工点组件吊装安全旁站

旁站监理开始时间：15:30

旁站监理结束时间：17:20

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

- 1、施工前施工管理人员对作业班组进行质量安全技术交底。
- 2、现场技术员1人，安全员1人，指挥员1人，施工人员4人。
- 3、安全措施保证，安全生产措施可靠。

监理工作：到达现场后，检查施工单位现场质检人员，已到岗。

特种作业人员均持证上岗。

上道工序已验收合格。

施工机械和材料已准备完成，且机械设备运行正常。

要求现场施工人员注意安全，必须佩戴安全帽。

施工过程中能执行施工方案和强制性标准要求。

监理情况：

检查到场人员，查看吊车状态，做好安全防护措施。

处理意见：

无

施工项目部：嘉兴恒阳新能源科技有限公司
海盐项目施工部

项目人员（签字）：徐林

2020年7月30日

监理项目部：常州正衡电力工程监理有限公司
海盐县4.967MW分布式光伏发电项目

旁站监理人员（签字）：郭勇

2020年7月30日