

旁站监理记录表

工程名称：崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110 兆瓦光伏发电项目

编号：CZZH-7105-ZL-16

日期及天气：2020 年 07 月 26 日	施工单位：上海宝冶集团有限公司
旁站监理的部位或工序：16#方阵打桩	
旁站监理开始时间：08:00	旁站监理结束时间：17:30
1. 旁站的关键部位、关键工序施工情况： 2. 机械型号 <u>300</u>；机械运行情况 <u>良好</u>。 3. 场地平整情况：☐较平整；☒有少量起伏；☐起伏状较多； 4. 施工管理（质检员或质量管理）人员在岗情况：☒在岗；☐经督促到岗正常管理；☐缺岗，缺岗时间_____。 5. 管桩规格、质量是否满足设计及规范要求：进场报验资料齐全：☒合格；☐不合格。规格：☒合格；☐不合格。表面感官质量：☒合格；☐不合格。 6. 桩位复查情况：<u>桩距东西向偏差大</u>。	
发现的问题及处理情况： <u>现场告知施工人员进行整改</u>	
旁站监理人员（签字）： <u>周飞</u>	日期： <u>2020</u> 年 <u>07</u> 月 <u>26</u> 日