

旁站监理记录表

工程名称：崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110 兆瓦光伏发电项目

编号：CZZH-7105-ZL-20

日期及天气：2020 年 08 月 01 日	施工单位：上海宝冶集团有限公司
旁站监理的部位或工序：22#方阵打桩	
旁站监理开始时间：08：00	旁站监理结束时间：17：30
1. 旁站的关键部位、关键工序施工情况： 2. 机械型号 <u>400</u>；机械运行情况 <u>正常</u>。 3. 场地平整情况：☒较平整；☐有少量起伏；☐起伏状较多； 4. 施工管理（质检员或质量管理）人员在岗情况：☒在岗；☐经督促到岗正常管理；☐缺岗，缺岗时间_____。 5. 管桩规格、质量是否满足设计及规范要求：进场报验资料齐全：☒合格；☐不合格。 规格：☐合格；☐不合格。表面感官质量：☐合格；☐不合格。 6. 桩位复查情况：<u>符合设计要</u>。	
发现的问题及处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）： <u>王洪伟</u>	日期：2020 年 08 月 01 日