

# 崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110兆瓦光伏发电项目

## 旁站监理记录

NO: CZZH-7105-ZL-11



|                                                                                   |  |             |                                                                                        |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|
| 日期及气候                                                                             |  | 2020年07月18日 |                                                                                        | 阴        |  |
| 施工地点                                                                              |  | 15#方阵       |                                                                                        |          |  |
| 旁站监理的部位或工序                                                                        |  | 预制管桩打桩.     |                                                                                        |          |  |
| 旁站监理开始时间                                                                          |  | 08:00       |                                                                                        | 旁站监理结束时间 |  |
|                                                                                   |  |             |                                                                                        | 17:30    |  |
| <p>施工情况:</p> <p>300打桩机2台 400打桩机2台. 机械运行正常地地较为平整<br/>监理单位质检人员在岗.</p>               |  |             |                                                                                        |          |  |
| <p>监理情况:</p> <p>管桩规格符合设计要求, 质量证明文件齐全, 表面感官质量<br/>合格.</p>                          |  |             |                                                                                        |          |  |
| <p>发现问题:</p> <p>15#方阵个别管桩管顶高差大于设计要求.</p>                                          |  |             |                                                                                        |          |  |
| <p>处理意见:</p> <p>要求监理单位对管桩顶高差不符合要求进行处理.</p>                                        |  |             |                                                                                        |          |  |
| <p>备注 (包括处理结果):</p> <p>已整改完成</p>                                                  |  |             |                                                                                        |          |  |
| <p>承包商:</p> <p>质检员: <u>DR/5</u></p> <p style="text-align: center;">2020年7月18日</p> |  |             | <p>项目监理机构:</p> <p>旁站监理人员: <u>周飞</u></p> <p style="text-align: center;">2020年07月18日</p> |          |  |



# 崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110兆瓦光伏发电项目

## 旁站监理记录

NO: CZZH-7105-ZL-13


|             |                                                                                      |          |                   |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|
| 日期及气候       | 2020.07.22                                                                           |          |                   |
| 施工地点        | 24#方阵                                                                                |          |                   |
| 旁站监理的部位或工序  | 预制管桩打桩                                                                               |          |                   |
| 旁站监理开始时间    | 2020.07.22. 8时                                                                       | 旁站监理结束时间 | 2020.07.22. 17.30 |
| 施工情况:       | 300打桩机1台, 400打桩机1台, 场地平整较差, 施工单位质检员在岗, 管桩规格、质量符合设计要求, 进场报验资料齐全.                      |          |                   |
| 监理情况:       | 监理对施工管桩进行检查, 表面感官质量符合要求.                                                             |          |                   |
| 发现问题:       | 个别桩基桩距偏差大于设计要求.                                                                      |          |                   |
| 处理意见:       | 要求施工单位安排机械对不符合要求的管桩进行整改.                                                             |          |                   |
| 备注(包括处理结果): | 申请验收前全部不符合要求的管桩整改完成                                                                  |          |                   |
| 承包商:        |   |          |                   |
| 质检员:        |   |          |                   |
| 项目监理机构:     |  |          |                   |
| 旁站监理人员:     |  |          |                   |
|             | 2020年7月22日                                                                           |          | 2020年07月22日       |



# 崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110兆瓦光伏发电项目

## 旁站监理记录


NO: CZZH-7105-ZL-14

|                                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                                                              |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 日期及气候                                                                                                                                                                |                | 2020.07.23.                                                                                                                                                                  |                   |
| 施工地点                                                                                                                                                                 |                | 25#方阵.                                                                                                                                                                       |                   |
| 旁站监理的部位或工序                                                                                                                                                           |                | 预制管桩打桩.                                                                                                                                                                      |                   |
| 旁站监理开始时间                                                                                                                                                             | 2020.07.23. 8时 | 旁站监理结束时间                                                                                                                                                                     | 2020.07.23. 17:30 |
| <p>施工情况: 300打桩机2台, 400打桩机1台, 场地平整较差, 施工单位质检员在岗, 管桩规格, 质量符合设计要求.</p>                                                                                                  |                |                                                                                                                                                                              |                   |
| <p>监理情况: 监理对施工管桩进行检查, 表面感官质量符合要求.</p>                                                                                                                                |                |                                                                                                                                                                              |                   |
| <p>发现问题: 个别桩基桩距偏差大于设计要求.</p>                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                                                              |                   |
| <p>处理意见: 要求施工单位安排机械对不符合要求的管桩进行整改.</p>                                                                                                                                |                |                                                                                                                                                                              |                   |
| <p>备注 (包括处理结果): 申请验收前全部不符合要求的管桩整改完成</p>                                                                                                                              |                |                                                                                                                                                                              |                   |
| <p>承包商: </p> <p>质检员: <u>王洪伟</u></p> <p style="text-align: center;">2020年7月23日</p> |                | <p>项目监理机构: </p> <p>旁站监理人员: <u>王洪伟</u></p> <p style="text-align: center;">2020年7月23日</p> |                   |

# 崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110兆瓦光伏发电项目

## 旁站监理记录

NO: CZZH-7105-ZL-15

|                                                                                                                                   |                                                                                                                                          |          |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| 日期及气候                                                                                                                             | 2020年.07月25日                                                                                                                             |          |       |
| 施工地点                                                                                                                              | 18#方阵                                                                                                                                    |          |       |
| 旁站监理的部位或工序                                                                                                                        | 管桩打桩.                                                                                                                                    |          |       |
| 旁站监理开始时间                                                                                                                          | 07:00                                                                                                                                    | 旁站监理结束时间 | 17:30 |
| <p>施工情况:</p> <p>300管桩打桩机3台.400管桩打桩机2台.机械运行正常<br/>场地较为平整,施工作业人员在岗.</p>                                                             |                                                                                                                                          |          |       |
| <p>监理情况:</p> <p>管桩符合设计要求,质量证明文件齐全,表面感官合格.</p>                                                                                     |                                                                                                                                          |          |       |
| <p>发现问题:</p> <p>无</p>                                                                                                             |                                                                                                                                          |          |       |
| <p>处理意见:</p> <p>无</p>                                                                                                             |                                                                                                                                          |          |       |
| <p>备注(包括处理结果):</p> <p>无</p>                                                                                                       |                                                                                                                                          |          |       |
| <p>承包商:</p> <p>质检员: 田建全</p> <p>2020年7月25日</p>  | <p>项目监理机构:</p> <p>旁站监理人员: 周飞</p> <p>2020年07月25日</p>  |          |       |

# 崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110兆瓦光伏发电项目

## 旁站监理记录

NO: CZZH-7105-ZL-16

|                                                                          |       |                                                                                 |       |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 日期及气候                                                                    |       | 2020年07月26日                                                                     |       |
| 施工地点                                                                     |       | 16#阵列                                                                           |       |
| 旁站监理的部位或工序                                                               |       | 管桩打桩                                                                            |       |
| 旁站监理开始时间                                                                 | 07:00 | 旁站监理结束时间                                                                        | 17:30 |
| <p>施工情况:</p> <p>300打桩机3台, 240打桩机2台, 机械运行情况正常, 场地平整, 施工人员在岗。</p>          |       |                                                                                 |       |
| <p>监理情况:</p> <p>管桩规格符合设计要求, 质量证明文件齐全, 表面感官合格</p>                         |       |                                                                                 |       |
| <p>发现问题:</p> <p>个别管桩 桩顶标高大于设计要求</p>                                      |       |                                                                                 |       |
| <p>处理意见:</p> <p>需要施工方对桩顶标高不符合要求进行整改。</p>                                 |       |                                                                                 |       |
| <p>备注 (包括处理结果):</p> <p>已整改完成</p>                                         |       |                                                                                 |       |
| <p>承包商:</p> <p>质检员: 周飞</p> <p style="text-align: center;">2020年7月26日</p> |       | <p>项目监理机构:</p> <p>旁站监理人员: 周飞</p> <p style="text-align: center;">2020年07月26日</p> |       |




# 崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110兆瓦光伏发电项目

## 旁站监理记录

NO: CZZH-7105-ZL-17

|                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                      |          |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| 日期及气候                                                                                                                                                                                                                                         | 2020年07月28日 多云                                                                                                                                                       |          |       |
| 施工地点                                                                                                                                                                                                                                          | 17#方阵                                                                                                                                                                |          |       |
| 旁站监理的部位或工序                                                                                                                                                                                                                                    | 管桩打桩                                                                                                                                                                 |          |       |
| 旁站监理开始时间                                                                                                                                                                                                                                      | 08:00                                                                                                                                                                | 旁站监理结束时间 | 17:30 |
| <p>施工情况: 300管桩机2台, 400管桩机2台, 机械运行良好, 场地较为平整, 施工队伍质检员在岗。</p>                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                      |          |       |
| <p>监理情况: 管桩规格符合设计要求, 质量证明文件齐全, 表面外观质量合格。</p>                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                      |          |       |
| <p>发现问题: 17#方阵个别管桩桩位偏差大于设计要求。</p>                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                      |          |       |
| <p>处理意见: 要求对偏差大于设计要求的管桩进行整改。</p>                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      |          |       |
| <p>备注(包括处理结果):</p> <p style="font-size: 1.5em; text-align: center;">已整改完成</p>                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                      |          |       |
| <p>承包商: </p> <p>质检员: </p> <p style="text-align: center;">2020年7月28日</p> | <p>项目监理机构: </p> <p>旁站监理人员: 周飞</p> <p style="text-align: center;">2020年07月28日</p> |          |       |

## 旁站监理记录

|             |                                                                                                      |          |                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|
| 日期及气候       | 2020.07.29                                                                                           |          |                  |
| 施工地点        | 29#杆阵                                                                                                |          |                  |
| 旁站监理的部位或工序  | 预制管桩打桩                                                                                               |          |                  |
| 旁站监理开始时间    | 2020.07.29 8时                                                                                        | 旁站监理结束时间 | 2020.07.29 17:30 |
| 施工情况:       | 300打桩机2台, 400打桩机2台, 场地平整较差, 施工单位质检员在岗, 管桩规格, 质量符合设计要求。                                               |          |                  |
| 监理情况:       | 监理对施工管桩进行检查, 表面感官质量符合要求。                                                                             |          |                  |
| 发现问题:       | 个别桩基桩距偏差大于设计要求。                                                                                      |          |                  |
| 处理意见:       | 要求施工单位安排机械对不符合要求的管桩进行整改。                                                                             |          |                  |
| 备注(包括处理结果): | 申请验收前全部不符合要求的管桩整改完成                                                                                  |          |                  |
| 承包商:        |                   |          |                  |
| 质检员:        | <br>2020年7月29日    |          |                  |
| 项目监理机构:     |                 |          |                  |
| 旁站监理人员:     | <br>2020年07月29日 |          |                  |



# 崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110兆瓦光伏发电项目

## 旁站监理记录


NO: CZZH-7105-ZL-109

|                                                                 |       |                                                     |       |
|-----------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|-------|
| 日期及气候                                                           |       | 2020年07月30日                                         |       |
| 施工地点                                                            |       | 20#方阵                                               |       |
| 旁站监理的部位或工序                                                      |       | 管桩打桩                                                |       |
| 旁站监理开始时间                                                        | 08:00 | 旁站监理结束时间                                            | 17:30 |
| <p>施工情况:</p> <p>300桩机3台, 400桩机2台. 机械运行正常, 场地较为平整, 施工员质检员在旁.</p> |       |                                                     |       |
| <p>监理情况:</p> <p>管桩规格符合设计要求, 质量证明文件齐全, 表面外观质量合格.</p>             |       |                                                     |       |
| <p>发现问题:</p> <p>20#方阵个别管桩存在桩头破损.</p>                            |       |                                                     |       |
| <p>处理意见:</p> <p>要求施工单位联系厂家安排人员对管桩进行修复.</p>                      |       |                                                     |       |
| <p>备注 (包括处理结果):</p> <p>无</p>                                    |       |                                                     |       |
| <p>承包商:</p> <p>质检员: 田忠合</p> <p>2020年7月30日</p>                   |       | <p>项目监理机构:</p> <p>旁站监理人员: 周飞</p> <p>2020年07月30日</p> |       |

# 崇明区陈家镇裕安养殖场渔光互补 110兆瓦光伏发电项目

## 旁站监理记录

NO: CZZH-7105-ZL- 20

|             |                                                                                                                     |          |                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|
| 日期及气候       | 2020.08.01                                                                                                          |          |                   |
| 施工地点        | 22#方阵打桩                                                                                                             |          |                   |
| 旁站监理的部位或工序  | 预制管桩打桩                                                                                                              |          |                   |
| 旁站监理开始时间    | 2020.08.01 8时                                                                                                       | 旁站监理结束时间 | 2020.08.01. 17.30 |
| 施工情况:       | 300打桩机4台. 400打桩机3台, 场地平整较差, 施工单位质检员在岗. 管桩规格, 质量符合设计要求. 进场报验资料齐全.                                                    |          |                   |
| 监理情况:       | 监理对施工管桩进行检查. 表面感官质量符合要求                                                                                             |          |                   |
| 发现问题:       | 个别桩基南北向偏差大于设计要求.                                                                                                    |          |                   |
| 处理意见:       | 要求施工单位安排机械对不符合要求的管桩进行整改                                                                                             |          |                   |
| 备注(包括处理结果): | 申请验收前全部不符合要求的管桩整改完成                                                                                                 |          |                   |
| 承包商:        | <br>质检员: 田志合<br>2020年8月11日       |          |                   |
| 项目监理机构:     | <br>旁站监理人员: 王洪伟<br>2020年08月01日 |          |                   |