


旁站监理记录表

工程名称：蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目		编号：CZZH-DQ-B009-011	
日期及气候：2020.07.02 阴 25℃-31℃		施工地点：蒋巷三洞湖施工现场	
旁站监理的部位或工序：11#箱变吊装就位			
旁站监理开始时间：2020.07.02 15:05		旁站监理结束时间：2020.07.02 17:00	
施工情况：1、施工方人员均已到场； 2、监理方人员均已到场； 3、现场设备配备齐全。  监理情况：箱变基础及基础水平度符合设计要求，高于水面 2M，箱变就位后，检查名牌及外壳干净没有裂纹、破损等现象，各部件齐全完好，运输过程中达到运输要求。监理全过程尽职尽责地旁站，检查了材料、设备的合格性，督促严格规范施工及自检，监理旁站中未有影响正常施工，能够严格进行安全检查，是箱体调校平稳。金属外壳箱式变及落地式配电箱，箱体应接地或接零可靠，且有标识。			
发现问题：		无	
处理意见：		无	
备注（包括处理结果）：			
项目监理部：			
		旁站监理人员：陈渝	
		日期：2020.07.02	

注：本表由监理机构填写，项目监理机构存两份。