

旁站监理记录表

编号: CZJH-TJ-B009-012

工程名称: 蒋巷镇三河湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

日期及气候: 2020.07.03 多云 28℃~35℃	施工地点: 25#箱变光伏区
旁站监理的部位或工序: 支架管桩试验	
旁站监理开始时间: 2020.07.03 14:30	旁站监理结束时间: 2020.07.03 16:40
施工情况: 1. 施工人员 4 人, 管理人员落实到位, 上岗经过培训与技术交底; 2. 施工人员到场现场, 工器具准备完毕; 3. 安全员、技术员及施工人员持证上岗, 劳动保护安全措施到位,	
监理情况: 1. 对管桩竖向极限承载力进行检查试验; 2. 对试验数据进行分析与记录。	
发现问题: 无	
处理意见: 无	
备注 (包括处理结果):	
项目监理部: 旁站监理人员: <u>王亚平</u> 日期: <u>2020.07.03</u>	

注: 本表由监理单位填写, 项目监理单位存一份。