

旁站监理记录表

工程名称：蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目
编号：CZZH-TJ-B009-014

日期及气候：2020.07.04 多云 28℃-35℃	施工地点：24#箱变区域
旁站监理的部位或工序：箱变基础管桩试验	
旁站监理开始时间：2020.07.04 14：30	旁站监理结束时间：2020.07.04 16：40
施工情况： 1、施工人员 4 人，管理人员落实到位，上岗经过培训与技术交底； 2、施工人员到场现场，工器具准备完毕； 3、安全员、技术员及施工人员持证上岗，劳动保护安全措施到位。	
监理情况： 1、对管桩竖向极限承载力进行检查试验； 2、对试验数据进行分析与记录。	
发现问题： 无	
处理意见： 无	
备注（包括处理结果）：	
项目监理部： 旁站监理人员： <u>王士强</u> 日 期： <u>2020.07.06</u>	

注：本表由监理单位填写，项目监理单位存一份。