

旁站监理记录表

工程名称：蒋巷镇三洞湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

编号：CZZH-TJ-B009-015

日期及气候：2020.07.05 晴转多云 27℃-33℃		施工地点：22#、23#箱变光伏区	
旁站监理的部位或工序：支架管桩试验			
旁站监理开始时间：2020.07.05 14:30		旁站监理结束时间：2020.07.05 16:40	
施工情况： 1、施工人员4人，管理人员落实到位，上岗经过培训与技术交底； 2、施工人员到场现场，工器具准备完毕； 3、安全员、技术员及施工人员持证上岗，劳动保护安全措施到位。			
监理情况： 1、对管桩竖向极限承载力进行检查试验； 2、对试验数据进行分析与记录。			
发现问题： 无			
处理意见： 无			
备注（包括处理结果）：			
项目监理部： 旁站监理人员： <u>王世强</u> 日 期： <u>2020.07.05</u>			

注：本表由监理单位填写，项目监理单位存一份。