

旁站监理记录表

工程名称：蒋巷镇三河湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

编号：CZZH-TJ-B009-039

日期及气候：2020.08.27 晴 28℃-36℃	施工地点：91#箱变光伏区
旁站监理的部位或工序：支架基础管桩施工	
旁站监理开始时间：2020.08.27 09:30	旁站监理结束时间：2020.08.27 11:30
<p>施工情况：</p> <ol style="list-style-type: none">1、施工人员、管理人员落实到位上岗经过培训与技术交底；2、施工人员到达现场，浮挖打桩机、工器具准备完毕；3、安全员、技术员及施工人员持证上岗，安全员进行班前喊话及风险评估，劳动保护安全措施到位；4、根据桩基施工图进行桩位测试，并提前进行平面定位与高程复核以及控制点复核。	
<p>监理情况：</p> <ol style="list-style-type: none">1、已对桩基施工图进行桩位、平面定位和高程复核以及控制点进行复核；2、桩基施工中严格要求以控制管桩垂直度和标高为主，施工生产的误差保证在设计要求的误差范围内；3、施工中已安排技术人员随时检查。	
发现问题： <p style="text-align: center;">无</p>	
处理意见： <p style="text-align: center;">无</p>	
备注（包括处理结果）：	
项目监理部： <p style="text-align: right;">旁站监理人员：<u>朱传奇</u> 日期：2020年08月27日</p>	

注：本表由监理单位填写，项目监理单位存一份。