


旁站监理记录

工程名称:浙江启德新材料有限公司厂房屋顶 2.7MW 分布式光伏发电项目

编号:XCL-B14-10

日期及气候: 2020年10月01日	工程地点: 浙江启德新材料有限公司厂区内
旁站监理的部位或工序: 电缆沟回填及混凝土浇筑	
旁站监理开始时间: 8:00	旁站监理结束时间: 17:30
施工情况: 1、施工方现场管理人员及项目管理人员均已到场; 2、4人自拌混凝土; 3、3人施工,对其3人混凝土浇筑进行旁站; 4、现场设备配备齐全。	
	
监理情况: 1、检查现场施工人进行混凝土浇筑过程。 2、对现场施工人员进行安全强调。 3、检查现场器械使用情况正常。	
发现问题: 浇筑时未进行振捣。	
处理意见: 要求现场整改。	
备 注:	
施工项目部: 浙江群朗电力工程有限公司	监理项目部: 常州正衡电力工程监理有限公司
质 检 员: _____	旁站监理人员: 
日 期: 年 月 日	日 期: 2020年10月01日

注 本表由监理项目部填写, 监理项目部存 1 份。