

GFDZJBM22: 安全旁站监理记录表

安全旁站监理记录表

工程名称: 邢台市申曜新能源科技有限公司金沙河面业 5.99MW 及 5.98MW 分布式光伏发电项目

编号: JSHJT-AQPZ-20200803

现场工作内容		金沙河面业集团(南和厂区)挂面车间 2#屋顶	
作业地点		挂面车间 2#屋顶 	
作业项目 主要危险分析		挂面车间 2#屋顶南面屋脊处女儿墙高度不够施工人员易跌落。	
施工	组织	30 名施工人员; 管理人员 2 人, 施工人员到场后, 由现场管理人员进行安全技术交底。	
现场	管理		
安全	平面	该屋顶为彩钢瓦, 南面屋脊处女儿墙高度达不到要求。	
文明	布置		
施工	安全	工人佩戴安全帽, 行走时注意脚下。	
评价	措施		
现场 主要 问题	施工区域未设置警戒线、安全警示标语		要求施工方在该施工区域拉警戒线及警示标语
	整改结果: 2020 年 08 月 03 日监理人员对该问题向施工单位提出后, 施工单位安排人员进行了警戒线、安全警示条幅悬挂。以示警示。		复验意见: 经现场检查, 安全标示条幅醒目, 悬挂到位, 能达到一定的安全提示作用。
旁站 时间	开始	2020 年 08 月 03 日 08 时 30 分	对应 作业
	结束	2020 年 08 月 03 日 12 时 00 分	
		施工开始	
		施工结束	

旁站监理人员(签名): 李顺

作业负责人(签名): 王友

注 1. 记录由旁站监理人员填写。一式二份, 施工单位和监理单位各一份。



扫描全能王 创建