

GFDZJBM22: 安全旁站监理记录表


安全旁站监理记录表

工程名称: 邢台市申曜新能源科技有限公司金沙河面业 5.99MW 及 5.98MW 分布式光伏发电项目


编号: JSHJT-AQPZ-20200820

现场工作内容		金沙河面业集团(南和厂区)挂面车间 2#屋顶	
作业地点		挂面车间 2#屋顶 	
作业项目 主要危险分析		安全帽, 机械安全隐患, 吊装作业。	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	组织 管理	20 名施工人员; 管理人员 3 人, 施工人员到场后, 由现场管理人员进行安全技术交底。	
	平面 布置	场地平整。	
	安全 措施	工人佩戴安全帽, 各种机械设备和车辆严禁无证人员操作, 吊装作业前, 先检查机械设备是否存在安全隐患, 并应对各种机械设备进行定期检修或更换。	
现场 主要 问题	无	监 理 有 关 措 施	无
	整改结果:		复验意见:
旁站 时间	开始	2020 年 08 月 20 日 14 时 30 分	对应 作业
	结束	2020 年 08 月 20 日 18 时 00 分	
			吊装施工开始
			吊装施工结束

旁站监理人员(签名):



作业负责人(签名):



注: 1. 记录由旁站监理人员填写。



扫描全能王 创建