

## 旁站监理记录表

工程名称：瑞盛新能源（山东正凯）5.6MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-RSXNY-01

|                                                                                                                                                                                |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 日期及天气：2020 年 08 月 18 日    气候：晴    24-32                                                                                                                                        | 施工单位：上海电气股份集团有限公司 |
| 旁站监理的部位或工序：1#厂房电缆敷设                                                                                                                                                            |                   |
| 旁站监理开始时间：09:00                                                                                                                                                                 | 旁站监理结束时间：16:30    |
| <p>旁站的关键部位、关键工序施工情况：</p> <p>1、施工单位施工人员 37 人，吊车一台</p> <p>2、施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底。</p>                                                                                        |                   |
| <p>发现的问题及处理情况：</p> <p>问题：电缆外皮有轻微磨损，</p> <p>处理情况：已告知施工人员整改后方可投入项目使用。</p>                                                                                                        |                   |
| <div style="text-align: right; margin-top: 50px;"> 旁站监理人员（签字）：<br/> 2020年 8 月 18 日 </div> |                   |

注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。

2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。

3. 本表一式一份，监理项目部留存。



扫描全能王 创建

