

站监理记录表

项目名称：中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

编号：30-NC300601S-JLPZ-002

日期及气候：2020.10.25. 雨 17℃	施工地点：青田县东源镇万山乡
旁站监理的部位或工序：主墩14号塔基砼浇筑	
旁站监理开始时间：15:16	旁站监理结束时间：2020.10.26. 16:30
施工情况：施工现场技术管理人员，安全管理人员，施工队。施工现场搅拌机，振捣器。完成14号塔基砼浇筑，施工单位技术人员已对施工人员进行安全技术交底。	
监理情况： <ol style="list-style-type: none"> 1. 检查施工单位和机械使用状况符合要求。 2. 检查施工现场钢筋绑扎牢固，模板、钢筋规格、型号与加密区锚固间距符合设计规范要求。现场控制 C30 商品砼。配合比：1.1777: 2.667: 0.42，符合规范要求。 	
发现问题： <ol style="list-style-type: none"> 1. 个别施工人员在施工现场吸烟。 2. 基坑内砼振捣时间短。 	
处理意见： <ol style="list-style-type: none"> 1. 施工现场严禁吸烟，违者处罚。 2. 加强混凝土振捣时间。 	
备注（包括处理结果）： 符合相关规范要求。	
承包单位： 质检员： <u> </u> 日期： 2020 年 10 月 26 日	项目监理机构： 旁站监理人员： <u> </u> 日期： 2020 年 10 月 26 日

填报说明：

本表有项目监理机构填写，项目监理机构存_____份。