

GFDZJBM22：安全旁站监理记录表

安全旁站监理记录表

工程名称：隆基经开区 5GW 单晶电池生产厂 7 兆瓦屋面分布式光伏发电项目

编号 XXSY-E-ZHJL-AQPZ-001

现场工作内容		支架吊装	
作业地点		101A\102A\104 屋面	
作业项目 主要危险分析		防止高空坠落、防止吊装结构失稳、防止起重机倾覆	
施工 现场 安全 文明 施工 评价	一、作业前检查 1、施工方案是否按规定程序进行编审：✓是 □否； 2、施工机械及性能：25T 吊车 3、现场施工人员：技工 5 人，质量管理 1 人，安 ‘ ’ 全管理 1 人，其它 5 人。 4、质量员到岗情况：✓是 □否；测量员到岗情况：✓是 □否；安全员到岗情况：✓是 □否； 5、现场安全交底和落实情况：是否有作业指导书：✓是 □否；作业指导书是否进行差异化分析：□是 □否；是否有安全施工作业票和差异措施补充：✓是 □否；是否进行作业指导书和安全施工作业票交底和“三查”、“三交”：✓是 □否；是否按照施工作业票落实安全措施：✓是 □否；是否有作业指导书小看板：✓是 □否； 6、个人防护用品使用情况：安全帽：✓是 □否；劳保服：✓是 □否；劳保鞋：✓是 □否； 二、现场作业过程情况 1、是否按施工作业指导书（或施工方案）进行操作：按施工方案进行操作 2、人员、设备与作业是否正常：正常 3、特殊情况的处理：无 4、其它：无		
现场主要 问题	无		监理 有关 措施 复验意见： 无
	整改结果： 无		
旁站 时间	开始	2020 年 11 月 6 日 9 时	对应 作业
	结束	2020 年 11 月 6 日 11 时	

旁站监理人员（签名）：

作业负责人（签名）：