

旁站记录表

工程名称: 江苏沙钢集团有限公司屋顶分布式光伏电站项目

编号: ZHJL-PZJL-001

日期及气候: 2020 年 12 月 26 日 阴

施工地点: 焊条车间 1#并网柜、试验车间 6#并网柜、热加工二车间 2#并网柜;



旁站监理的部位或工序: 焊条车间 1#并网柜、试验车间 6#并网柜、热加工二车间 2#并网柜基础开槽

旁站监理开始时间: 12:00

旁站监理结束时间: 21:30

施工情况:

施工人员 4 人, 管理人员 3 人、技术员到现场, 施工设备到场情况良好。



监理情况:

- 1、施工人员到岗,设备试用情况良好。
- 2 测量柜体底面积,符合图纸要求。
- 3、查看槽钢支模情况,及接地情况。
- 4、要求现场施工人员注意安全,不得违规操作。

发现问题: 接地焊接需敲掉焊渣

处理意见: 要求施工方对焊渣清除

备注 (包括处理结果): 施工完毕后要求施工方对施工垃圾进行清理工作。

承包单位: 四川胜邦建筑工程有限公司

质检员: 徐时江

日期: 2020 年 12 月 26 日

项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限公司

旁站监理人员: 张健东

日期: 2020 年 12 月 26 日



扫描全能王 创建