

旁站记录表

工程名称: 江苏沙钢集团有限公司屋顶分布式光伏电站项目

编号: ZHJL-PZJL-002

日期及气候: 2020 年 12 月 27 日 小雨转多云

施工地点: 水泵车间 3#、4#、5#并网柜;


旁站监理的部位或工序: 水泵车间 3#、4#、5#并网柜开槽

旁站监理开始时间: 8:00

旁站监理结束时间: 17:30

施工情况:

施工人员 4 人, 管理人员 3 人、技术员到现场, 施工设备到场情况良好。



监理情况:

- 1、施工人员到岗, 设备试用情况良好。
- 2 测量柜体底面积, 符合图纸要求。
- 3、查看槽钢支模情况, 及接地情况。
- 4、要求现场施工人员注意安全, 不得违规操作。

发现问题: 接地焊接需敲掉焊渣

处理意见: 要求施工方对焊渣清除

备注 (包括处理结果): 施工完毕后要求施工方对施工垃圾进行清理工作。

承包单位: 四川胜邦建筑工程有限公司

质 检 员: 徐同江

日 期: 2020 年 12 月 27 日

项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限公司

旁站监理人员: 张良东

日 期: 2020 年 12 月 27 日



扫描全能王 创建