

旁站记录表

工程名称: 江苏沙钢集团有限公司屋顶分布式光伏电站项目

编号: ZHJL-PZJL-004

日期及气候: 2020 年 12 月 29 日

雨夹雪

施工地点: 水泵车间 3#、4#、5#并网柜


旁站监理的部位或工序: 水泵车间 3#、4#、5#并网柜电表及通信终端接线

旁站监理开始时间: 12:00

旁站监理结束时间: 22:00

施工情况:

施工人员 2 人, 管理人员 3 人、技术员到现场, 施工设备到场情况良好。



监理情况:

- 1、施工人员到岗, 设备试用情况良好。
- 2 核对图纸。

发现问题: 无

处理意见: 无

备注 (包括处理结果): 施工完毕后要求施工方对施工垃圾进行清理工作。

承包单位: 四川胜邦建筑工程有限公司

质检员: 张良

日期: 2020 年 12 月 29 日

项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限公司

旁站监理人员: 张良

日期: 2020 年 12 月 29 日



扫描全能王 创建