

旁站记录表

工程名称: 江苏沙钢集团有限公司屋顶分布式光伏电站项目

编号: ZHJL-PZJL-006

日期及气候: 2021 年 1 月 11 日 多云转晴

施工地点: 焊条车间配电室

旁站监理的部位或工序: 焊条交流电缆安装至 1#并网柜

旁站监理开始时间: 8:00

旁站监理结束时间: 12:00

施工情况:

施工人员 2 人, 管理人员 1 人、技术员到现场, 施工设备到场情况良好。



监理情况:

- 1、施工人员到岗, 万用表无设备良好。
- 2、 核对图纸, 与现场实际断路器位置核对。
- 3、 电缆头相序核对。

发现问题: 无

处理意见: 无

备注 (包括处理结果): 施工完毕后要求施工方对施工垃圾进行清理工作。

承包单位: 四川胜邦建筑工程有限公司

施工负责人: 张同江

日 期: 2021 年 1 月 11 日

项目监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

旁站监理人员: 张良东

日 期: 2021 年 1 月 11 日



扫描全能王 创建