

旁站记录表

工程名称：中国电建集团上海能源装备有限公司 2.7MW 屋顶分布式光伏电站项目

编号：ZHJL-PZJL-007

日期及气候：2021 年 1 月 13 日 晴	施工地点：热加工二车间、阀门车间
旁站监理的部位或工序：阀门及热加工二车间交流电缆敷设至热加工二车间配电室 2#并网柜	
旁站监理开始时间：8:00	旁站监理结束时间：15:00
施工情况： 施工人员 10 人，管理人员 1 人、技术员到现场，施工设备到场情况良好。	
  热加工二车间交流电缆敷设 阀门车间至配电柜敷设交流电缆	
监理情况： 1、施工人员到岗,水泵抽电缆沟水设备试用情况良好。 2、 核对图纸，与现场实际。 3、穿线时做好电缆头防护，防止浸水。	
发现问题：无	
处理意见：无	
备注（包括处理结果）：施工完毕后要求施工方对施工垃圾进行清理工作。	
承包单位：四川胜邦建筑工程有限公司 施工负责人： <u>徐国江</u> 日 期： 2021 年 1 月 13 日	项目监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员： <u>张良玉</u> 日 期： 2021 年 1 月 13 日



扫描全能王 创建