

旁站记录表

工程名称：中国电建集团上海能源装备有限公司 2.7MW 屋顶分布式光伏电站项目

编号：ZHJL-PZJL-012

日期及气候：2021 年 1 月 24 日 阴

施工地点：热加工二车间配电室、水泵配电室、试验车间配电室




旁站监理的部位或工序：2#-6#并网柜母排搭接

旁站监理开始时间：8:00

旁站监理结束时间：17:00

施工情况：

施工人员 3 人，管理人员 4 人、技术员到现场，施工设备到场情况良好。



监理情况：

- 1、施工人员到岗,万用表设备良好。
- 2、核对图纸，与现场实际母排位置核对。
- 3、电缆头相序核对。
- 4、确定电闸是否闭闸，施工人员是否配电绝缘手套及绝缘鞋。

发现问题：无

处理意见：无

备注（包括处理结果）：施工完毕后要求施工方对施工垃圾进行清理工作。

承包单位：四川胜邦建筑工程有限公司

项目监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

施工负责人：徐武江

旁站监理人员：张良兵

日期：2021 年 1 月 24 日

日期：2021 年 1 月 24 日



扫描全能王 创建