

旁站记录表

工程名称：中国电建集团上海能源装备有限公司 2.7MW 屋顶分布式光伏电站项目

编号：ZHJL-PZJL-013

日期及气候：2021 年 1 月 25 日 多云

施工地点：水泵车间配电室

旁站监理的部位或工序：水泵车间交流电缆安装至 3#、4#、5#并网柜

旁站监理开始时间：17:00

旁站监理结束时间：20:00

施工情况：

施工人员 5 人，管理人员 1 人、技术员到现场，施工设备到场情况良好。



监理情况：

- 1、施工人员到岗,万用表无设备良好。
- 2、 核对图纸，与现场实际断路器位置核对。
- 3、电缆头相序核对。

发现问题：无

处理意见：无

备注（包括处理结果）：施工完毕后要求施工方对施工垃圾进行清理工作。

承包单位：四川胜邦建筑工程有限公司

施工负责人： 徐同江

日 期： 2021 年 1 月 25 日

项目监理机构： 常州正衡电力工程监理有限公司

旁站监理人员： 张良金

日 期： 2021 年 1 月 25 日



扫描全能王 创建