

旁站记录表

工程名称: 中国电建集团上海能源装备有限公司 2.7MW 屋顶分布式光伏电站项目

编号: ZHJL-PZJL-015

日期及气候: 2021 年 3 月 19 日	施工地点: 焊条配电室
旁站监理的部位或工序: 热加工一车间交流电缆安装至焊条并网柜	
旁站监理开始时间:	旁站监理结束时间:
施工情况: 施工人员 人, 管理人员 1 人、技术员到现场, 施工设备到场情况良好。	
 1# 并网柜交流电缆头制作	 焊条配电室1#并网柜逆变器接线
监理情况: 1、施工人员到岗, 万用表无设备良好。 2、核对图纸, 与现场实际断路器位置核对。 3、电缆头相序核对。	
发现问题: 无	
处理意见: 无	
备注 (包括处理结果): 施工完毕后要求施工方对施工垃圾进行清理工作。	
承包单位: 四川胜邦建筑工程有限公司 施工负责人: 徐国江 日期: 2021 年 3 月 19 日	项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限公司 旁站监理人员: 张良兵 日期: 2021 年 3 月 19 日



扫描全能王 创建