

# 旁站监理记录表

工程名称：菏泽众兴牡丹水环境有限公司 2MW 分布式光伏发电项目

编号：HZGF-TJ-B009-0014

|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 日期及气候：2021.10.10 气候 多云                                                                                                                                                                                                                             | 工程地点：光伏 A 区西侧基槽                                                                         |
| 旁站监理的部位或工序：立柱浇筑                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |
| 旁站监理开始时间：13:00                                                                                                                                                                                                                                     | 旁站监理结束时间：17:40                                                                          |
| <p>施工情况：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>浇筑 A 区西侧 JC-2 轴（9-27）立柱，强度等级 C30，13:00-17:35 完成浇筑。</li> <li>浇筑 A 区西侧 JC-1 轴（9-27）立柱，强度等级 C30，13:00-17:35 完成浇筑。</li> <li>采用搅拌汽车送混凝土，由商砼公司提供。施工管理人员及相关班组人员均到位。</li> </ol>                        |                                                                                         |
| <p>监理情况：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>施工企业现场人员、机械准备到位，施工机械良好。</li> <li>人员安全防护设施佩戴到位，机械设备安全防护设施到位。</li> <li>整个浇筑过程进行全程旁站监理。</li> <li>搅拌汽车一台，商砼公司供料比较连续、及时。</li> <li>基槽立柱满足设计和施工要求。</li> <li>整个浇筑过程未出现异常情况，施工操作基本按相关规范要求施工。</li> </ol> |                                                                                         |
| <p>发现问题：</p> <p style="text-align: center;">无</p>                                                                                                                                                                                                  |                                                                                         |
| <p>处理意见：</p> <p style="text-align: center;">无</p>                                                                                                                                                                                                  |                                                                                         |
| <p>备注：</p> <p>混凝土强度等级：C30</p>                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                         |
| <p>施工单位（章）：</p> <p>质检员：_____</p> <p style="text-align: right;">2021 年 10 月 10 日</p>                                                                                                                                                                | <p>项目监理部（章）：</p> <p>旁站监理人员：_____</p> <p style="text-align: right;">2021 年 10 月 10 日</p> |

本表由项目监理部填写，项目监理部自存一份，建设单位留存一份。