

旁站监理记录表

工程名称: 中宣宣城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号: ZHJL-YCSY-010

日期: 2021年 6月 6日 天气: 晴

施工单位: 江苏伏峰电力科技有限公司

旁站监理的部位或工序: A12箱逆变基础平台

旁站开始时间: 2021年 6月 6日 8时 23分

旁站结束时间: 2021年 6月 6日 11时 03分

施工情况:

5、采用商品混凝土搅拌站供应的混凝土, 混凝土采用 C30 塌落度为 120 ± 20 mm

6、使用 吊车 进行垂直和水平运输, 插入式振捣棒振捣

3、本次混凝土浇筑数量为 $7.92m^3$

监理情况:

9、经检查施工单位质检人员到岗、特殊工种人员持证上岗、机械设备运作正常、材料准备齐全。

10、商品混凝土出厂质量证明齐全, 票车相符, 在初凝前浇筑完毕, 每车检查混凝土塌落度符合要求。

11、浇筑过程未发生跑模、胀模, 现浇筑厚度符合设计要求, 混凝土找平摸压密实。

12、在浇筑过程中, 在浇筑地点制作 C30 试块 2 组。

发现的问题:

处理情况:

旁站监理人员(签字):

王学东

2021年 6月 6日



扫描全能王 创建