

旁站监理记录表

工程名称：申宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：ZHJL-YCSY-067

旁站的关键部位、 关键工序	35KV 电缆终端制作	施工单位	江苏伏峰电力科技有限公司
旁站开始时间	2022.08.11 15 时 00 分	旁站结束时间	2022.08.11 16 时 40 分
		实施部位	B05-A13 箱逆变

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

- 1、施工作业指导书是 ☒ 否 ☐ 向监理单位报审并已审核通过，主要内容和要求是 ☒ 否 ☐ 向施工人员进行了技术交底。
- 2、施工管理人员 1 人、作业人员 2 人，是 ☒ 否 ☐ 均到岗。设备、材料是 ☒ 否 ☐ 已落实到位。
- 3、电缆型号，电压及规格是 ☒ 否 ☐ 符合设计，绝缘是 ☒ 否 ☐ 良好。
- 4、电缆终端配件是 ☒ 否 ☐ 齐全，无损伤。
- 5、制作工艺是 ☒ 否 ☐ 符合规程及产品技术要求。
- 6、接地线连接安装是 ☒ 否 ☐ 可靠。
- 7、接线端子压接是 ☒ 否 ☐ 可靠。
- 8、相色标志是 ☒ 否 ☐ 正确。

发现的问题及处理情况：

无

旁站监理人员（签字）：

[Signature]

2022 年 08 月 11 日

注：本表由监理项目部填写，监理项目部存 1 份。