

旁站监理记录表

工程名称：中宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：ZHJL-YCSY-069

旁站的关键部位、 关键工序	B05 至 A13 箱逆变 35KV 电缆中间接头 制作	施工单位	江苏伏峰电力科技有限公司	
旁站开始时间	2022. 09. 03 10 时 00 分	旁站结束时间	2022. 09. 03 11 时 45 分	实施部位
B05 至 A13 箱逆变				

旁站的关键部位、关键工序施工情况：

1、施工作业指导书是 ☒ 否 ☐ 向监理单位报审并已审核通过，主要内容和要求是 ☒ 否 ☐ 向全体施工人员进行技术交底。

2、相关建筑物、构筑物是 ☒ 否 ☐ 已通过中间验收，基础及构筑物是 ☒ 否 ☐ 达到安装强度要求，基础复测预埋件位置是 ☒ 否 ☐ 正确。

3、施工管理人员 2 人、安装人员 2 人，是 ☒ 否 ☐ 均到岗。设备、材料是 ☒ 否 ☐ 已落实到位。

4、电缆型号，电压及规格是 ☒ 否 ☐ 符合设计，绝缘是 ☒ 否 ☐ 良好。

5、中间接头及配件是 ☒ 否 ☐ 齐全，无损伤。

6、施工制作工艺是 ☒ 否 ☐ 符合规程及产品技术要求。


7、接地线连接安装是 ☒ 否 ☐ 可靠。

8、中间接头压接是 ☒ 否 ☐ 可靠。

9、相色标志是 ☒ 否 ☐ 正确。

10、中间接头是 ☒ 否 ☐ 做防水处理（35KV 电缆中间接头防水盒）。

发现的问题及处理情况：



旁站监理人员（签字）：



2022 年 09 月 03 日

注：本表由监理项目部填写，监理项目部存 1 份。



扫描全能王 创建