

旁站监理记录表

工程名称：申宜宜城流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：ZHJL-YCSY-011

日期：2021年 6 月 10 日 天气：晴	施工单位：江苏伏峰电力科技有限公司
旁站监理的部位或工序：B02 箱逆变基础平台	
旁站开始时间：2021年 6 月 10 日 14 时 15 分	旁站结束时间：2021年 6 月 10 日 16 时 20 分
施工情况： 7、采用商品混凝土搅拌站供应的混凝土，混凝土采用 C30 塌落度为 180±10mm 8、使用 吊车 进行垂直和水平运输，插入式振捣棒振捣 3、本次混凝土浇筑数量为 8m³	
监理情况： 13、经检查施工单位质检人员到岗、特殊工种人员持证上岗、机械设备运作正常、材料准备齐全。 14、商品混凝土出厂质量证明齐全，票车相符，在初凝前浇筑完毕，每车检查混凝土塌落度符合要求。 15、浇筑过程未发生跑模、胀模，现浇筑厚度符合设计要求，混凝土找平摸压密实。 16、在浇筑过程中，在浇筑地点制作 C30 试块 2 组。	
发现的问题：	
处理情况：	
旁站监理人员（签字）：李金梁 2021年 6 月 10 日	



扫描全能王 创建